



POLISH T57 DARK POLISH T47

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEMA TECNICA

Rev. 3 del 19/06/2017

Polish abrasivi, lucidanti; Polish T47 indicato per tinte chiare, Polish T57 Dark per tinte scure. Eliminano rapidamente piccole imperfezioni della superficie verniciata mediante una leggera azione abrasiva e ripristinano la brillantezza ottenendo una finitura di qualità.

Ideali per eliminare i segni causati dalla lucidatura meccanica, per eliminare l'ossidazione e per operazioni di pulitura/rifinitura.

Buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti di lavaggio.

CARATTERISTICHE:

Base: emulsione O/W

Densità: 0,95 (T47) – 1,00 (T57) g/cm³ ± 0,02

Colore: verde – T47

nero – T57 DARK

APPLICAZIONE:

Applicare solo su superfici pulite, asciutte. Non applicare al sole o su superfici calde.

Agitare bene prima dell'uso.

Applicazione manuale: applicare in piccole quantità con un panno morbido (SOFTEX 5000 – cod. 48110-48130 oppure PANNI MICROFIBRA ARANCIO – cod. 48370); la pressione applicata determina l'azione abrasiva; eliminare i residui e lucidare con un panno morbido pulito (SOFTEX 5000 oppure PANNI MICROFIBRA ORO – cod. 48340).


Applicazione meccanica: applicare in piccole quantità con lucidatrice rotativa con tampone morbido (cod.86783 o TAMPONE NERO A NIDO D'APE – cod. 86754), velocità 900/1200 rpm (senza carico); oppure con LUCIDATRICE ROTOORBITALE SATURN (cod. 859DA15) con TAMPONE LPR ROSSO (cod. 86246)

Eliminare i residui e lucidare con un panno morbido pulito (SOFTEX 5000 oppure PANNI MICROFIBRA ORO).

MAGAZZINAGGIO:

12 mesi in luogo fresco.

Temone il gelo!



CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Tipo	Confezione
45310	T47	5 litri
45312	T47	1 litro
45321	T57 DARK	5 litri
45322	T57 DARK	1 litro

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.